

## **4,2 l Benziner AXQ startet nicht.**

**Beitrag von „Allradfreak“ vom 3. Juli 2022 um 22:58**

Hallo

Mein Touareg springt nicht mehr an

Der Anlasser dreht

Benzinpumpe fördert

Zündkerze riecht leicht nach Benzin

Rippenriemen dreht sich.

Leider kein relevanten Fehler im Speicher.

Elektroden Abstand der Kerzen sehr weit

Aber kann der V8 deshalb nicht anspringen?

Was kann ich noch mit vcds auslesen durchtesten.