

# Qualm aus der Radhausschale und der linken Motorhälfte

Beitrag von „Maxxe“ vom 12. Juli 2022 um 15:48

Hallo zusammen,

Ich habe mir vor kurzem ein V10 günstig ergattert 😁..

Allerdings wie ich ihn jetzt mal ein bisschen Sportlicher gefahren bin stieg ein blauer Qualm in den Innenraum und aus der linken Radverkleidung aus.

Denke mal das wird entweder die Ventildeckeldichtung sein oder doch eher die Tandempumpe 🤔

Hat jemand noch eine Idee ?

Wollte am Wochenende das Problem mal näher auf dem Grund gehen wenn ich wieder aus dem Fernverkehr bin ☐☐