

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „Goka“ vom 17. Juli 2022 um 06:54

Tach aus dem Ruhrgebiet,

ich bin nicht vom Fach und kann nur allgemein antworten.

Neben den Nockenwellenpositionsgebern gibt es i.d.R. auch noch einen für die Kurbelwelle. Das Signal von der Kurbelwelle wird als Ersatz für die Nockenwellen Signale genommen. Da mechanisch ja kein Fehler vorliegt - kann man so weiter fahren. In den Leitungssätzen zum V8 in 7zap habe ich einen 3ten Stecker für Drehzahgeber für den V8 gefunden. Wahrscheinlich sitzt der an der zentralen Steuerkette.

Die Sensoren sind i.d.R. Hall Sensoren und geben nur Impulse und müssen nicht angelernt werden.

Ohne Gewähr, aber Gruss Volker