

# Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

**Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2022 um 10:21**

Servus Steven,

das dürfte eines der Ventile sein, das unmittelbar nach dem Start klappert. In wenigen Sekunden, wenn der Öldruck aufgebaut ist und der hydraulische Ventilspielausgleich erfolgt ist, verschwindet das Klappern schlagartig. Das ist harmlos.

Grüße

Robert