

Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

Beitrag von „GüntherK“ vom 17. Juli 2022 um 11:12

Probier mal vor dem Starten 2x die Zündung an und aus zu machen. Nach dem Zündung Einschalten 5sec. warten, dann aus und nochmal an. Dann erst starten.

Ist das Geräusch dann noch da?