

Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

Beitrag von „GüntherK“ vom 17. Juli 2022 um 12:58

Einfach mal ausprobieren.

Bei vielen Touaregs rasselt bei diesem Vorgehen die Kette nicht mehr.

Ich glaube es hängt mit dem Kraftstoffdruck zusammen. Wenn man die Zündung einschaltet, fängt die Kraftstoffpumpe im Tank an Druck aufzubauen. Bei höherem Kraftstoffdruck startet der Motor „flüssiger“ dann bleibt meist das Rasseln aus.

Zumindest kann man sagen, wenn bei diesem Vorgehen kein Klappern zu hören ist, ist der Kettenspanner die Ursache.