

Schlagendes Geräusch Kaltstart V8 TDI

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2022 um 13:04

[Zitat von GüntherK](#)

Einfach mal ausprobieren.

Bei vielen Touaregs rasselt bei diesem Vorgehen die Kette nicht mehr. [...]

Ah ok, dachte das bezog sich auf die Ventile und da wäre das eher ohne jede Wirkung. Tippe aber anhand des Videos recht klar auf ein klapperndes Ventil. Kenne leider beide Phänomene beim Touareg aus eigenen Erfahrungen und die Steuerkette rasselt doch anders.

Grüße

Robert