

# Steuerkette Rasseln Warmstart 262PS Facelift

**Beitrag von „forni“ vom 18. Juli 2022 um 14:24**

Ich werde es mal beobachten und sehen wie sich das entwickelt. Ob es die Kette oder die Hydrostößel sind kann ich als Laie nicht wirklich beurteilen. Auch wenn es technisch total unsinnig ist, aber mit einer kleinen Elektropumpe könnte man den Druck mit dem Einschalten der Zündung aufbauen: Und Ruhe wäre.