


Stop Fahrwerk fehler

Beitrag von „jaegersmann“ vom 22. Juli 2022 um 10:02

Ich habe das selbe Problem auch 

Fehler 0578 & Maximalwertüberschreitung hinten links. Die Werkstatt veranschlagt 1700€ für den Einbau eines überholten Kompressors.