


# Stop Fahrwerk fehler

**Beitrag von „jaegersmann“ vom 22. Juli 2022 um 10:02**

Ich habe das selbe Problem auch 

Fehler 0578 & Maximalwertüberschreitung hinten links. Die Werkstatt veranschlagt 1700€ für den Einbau eines überholten Kompressors.