

# Sensor G308 wo genau bitte sitzt der?

**Beitrag von „coala“ vom 22. Juli 2022 um 12:31**

Servus aNDY;

der Sensor G308 müsste links am Klimakasten sitzen, etwas unterhalb eines Schlauchs und rechtwinklig zur Oberfläche in einer kleinen runden Vertiefung. Entriegelung durch 90° Drehung in der Längsachse.

Grüße

Robert