

Stop Fahrwerk fehler

Beitrag von „jaegersmann“ vom 23. Juli 2022 um 20:07

So meine Skills werden besser.

Habe nochmal eine Analyseschleife mit dem VCDS gefahren.

Meine Live-Beobachtung sagt ganz klar: Beim ablassen hinkt der Dämpfer hinten links deutlich nach.

Hänge mal die Aufzeichnung an. Zyklus müsste sein: normal, off-road, off-road extra, normal.

Würde mich freuen wenn jemand Lust hat sich das mal anzuschauen 😄

Edit: die Relais-Schaltung ist jetzt nicht mit drauf. Das habe ich aber heute morgen gewechselt.