

Sensor G308 wo genau bitte sitzt der?

Beitrag von „coala“ vom 24. Juli 2022 um 10:03

[Zitat von Andy1967](#)

Nunja, bei der Frage zum Ausbau des Scheinwerfersteckers erwähnte ich das ich in Australien unterwegs bin. Von daher ging ich aus das es klar ist. Zumal es beides Zeitgleich geschah.

Nun zum G308

Könnte es der hier sein?

Servus,

das ist mir nicht entgangen mit Australien. Sagt aber nichts darüber aus, ob du dort einen Links- oder Rechtslenker fährst.

Ja, das müsste der G308 sein (Teilenummer 1K0 907 543 A). Ist ziemlich blöd erkennbar in der Zeichnung, zumal es den gleichen Sensor 2 x gibt, in einer weiteren Funktion als G263 Ausströmtemperaturgeber. Bin mir aber zu 99% + sicher 😊

grüße

Robert