

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH_Touareg_V8“ vom 25. Juli 2022 um 12:54

Mal ne ganz doofe Frage 🤔 wo ist denn bitte der Nockenwellenpositionssenor Bank 2 versteckt? Wenn ich vorm Motor stehe sehe ich linke Bank einen (sollte ja Bank 1 sein), rechts sehe ich aber keinen (sollte bank 2 sein). VCDS zeigt mir aber Bank 2 Sensor defekt an