

# Ausfall vom Tempomat / Distanzregelung

Beitrag von „wolfi3300“ vom 25. Juli 2022 um 16:40

War heute beim ÖAMTC, die können leider auch nicht tiefer ins System und auslesen was es wirklich hat. Was mir jetzt allerdings noch aufgefallen ist, dass wohl auch die Kamera oder Verkabelung(?) spinnt. Das braucht die Abstandskontrolle ja auch. Auch mit ganz vielen Fehlern. Möglicherweise ist das die Ursache und gar nicht das Radar?

Kurioserweise ist das aber erst 100km nach dem anderen Problem aufgetreten. Nämlich bei 208268km. ACC3 Distanzregelung hat den ersten Fehler mit 208161km. Sehr komisch ...

## Code

8E Bildverarbeitungssteuergerät

Systembeschreibung: BV-SG  
Software-Nummer: 7P6907107B  
Software-Version: 0035  
Hardware-Nummer: 7P6907107  
Hardware-Version: H33  
Seriennummer: 00500001101214768600200000  
ODX-Name: EV\_BTR  
ODX-Version: 002001  
Lange Codierung: 0AA03F040000

Fehlercodes:  
C110702 - Videoleitung für Bildverarbeitung Signalfehler  
sporadisch  
Date: 2022-07-16 11:53:12  
Mileage: 208268 km  
Priorität: 3  
Fehlerhäufigkeitszähler: 132  
Verlernzähler: 216  
Außentemperatur: 28.0 °C  
Spannung Klemme 15: 14.1 V  
Steuergerätemperatur: 44.0 °C  
C110702 - Videoleitung für Bildverarbeitung Signalfehler  
sporadisch  
Date: 2022-07-25 11:20:27  
Mileage: 209498 km  
Priorität: 3  
Fehlerhäufigkeitszähler: 5  
Verlernzähler: 2  
Außentemperatur: 30.0 °C  
Spannung Klemme 15: 12.1 V  
Steuergerätemperatur: 31.0 °C

Alles anzeigen