

# Stop Fahrwerk fehler

**Beitrag von „jaegersmann“ vom 30. Juli 2022 um 10:17**

Hallo Leute.

Ich habe ein Problem:

Vor dem Tausch der Ventile, wollte ich zunächst testen ob die Konfiguration des Luftfahrwerks über VCDS funktioniert.

Also rein mit dem Code 31564 und dann in die Anpassung. Dummerweise ist mir in dem Prozess beim ersten Rad der Laptop abgeschmiert, Batterie leer.

Anschließend hat er mir natürlich den Fehler 01437 - Control Position not learned ausgegeben.

Also hab ich mal die Zündung ne halbe Stunde angelassen und nochmal ran. Ich kriege folgenden Fehler (Bild).

Wer kann helfen?