

Verschleißsensor f. Bremsbeläge

Beitrag von „Bergheimer“ vom 31. Juli 2022 um 08:10

Moin,

kleines Update :

Bremsscheiben sahen eigentlich , wie bereits geschrieben, noch

GUT aus, leichter Grat zu sehen und ganz schwach zu fühlen.

Mit dem neu angeschafften Messgerät mal nachgemessen,

nur noch 29,6mm Restdicke.

Das zum Thema > Fühlen, Sehen, Glauben.... 😎

VG

didi