

# Luftfahrwerk Fehler: Stop....rot

**Beitrag von „coala“ vom 31. Juli 2022 um 13:32**

Servus Fabian,

nein, beim 7P sind die Druckhalteventile mit normalen Sechskant-Überwurfmuttern befestigt, entsprechend auch mit Standard-Werkzeug machbar.

Grüße

Robert