

Klimabedienteil ohne Funktion

Beitrag von „Huggy81“ vom 1. August 2022 um 13:48

Moinsen,

in meinem 1. Thread hatte ich ja über mein Problem mit der Schraube vom Schwungrad berichtet.

Durch die etlichen Überbrückungsversuche ist dabei wahrscheinlich mein Klimabedienteil hops gegangen.

Es kommt zwar Strom an, das Bedienteil ist aber ohne Funktion - auch kein Licht.

Über die Radio Klima Taste lässt sich auch nicht einstellen.

Es wurde ein Gebrauchtteil gefunden, der zwar immerhin etwas anzeigt, aber die Klima nicht zum Laufen gebracht hat.

Das ganze ist im Urlaub passiert und ich bin erstmal ohne Klima nach Hause.

So wie ich es sehe, brauche ich eine neues Klimabedienteil. Mein kaputtes hat folgende Teilenummer: 7p6 907 040 bk

Muss ich exakt die gleiche Nummer besorgen oder funzt auch das Teil mit anderen Buchstabenendungen?

Huggy