

# Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH\_Touareg\_V8“ vom 2. August 2022 um 19:04

Für alle der Nockenwellenpositionssensor Bank 2 ist auf der RÜCKSEITE des Motors. Danke an alle die geholfen haben Problem ist behoben, das nageln und die MKL ist weg 😊