

# Kein AdBlue Verbrauch

**Beitrag von „Björn“ vom 6. August 2022 um 12:11**

Hallo,

hört sich stark danach an, dass das AdBlue-System deaktiviert wurde. Codieren reicht dafür aber nicht, dafür muss das Motorsteuergerät umprogrammiert werden.

Ich vermute mal, dass der Gebrauchtwagenhändler kein Volkswagenhändler war, ansonsten könntest du darauf bestehen, dass ein originaler Softwarestand auf das Motorsteuergerät aufgespielt wird.