

Kein AdBlue Verbrauch

Beitrag von „steven4.2“ vom 7. August 2022 um 13:04

[Zitat von Hummerman](#)

Hallo,

hört sich stark danach an, dass das AdBlue-System deaktiviert wurde. Codieren reicht dafür aber nicht, dafür muss das Motorsteuergerät umprogrammiert werden.

Ich vermute mal, dass der Gebrauchtwagenhändler kein Volkswagenhändler war, ansonsten könntest du darauf bestehen, dass ein originaler Softwarestand auf das Motorsteuergerät aufgespielt wird.

Hallo zusammen,

könnte man denn nicht so oder so auf die Korrektur dieses Fehlers bestehen, auch wenn nicht VW-Händler?

Das stellt ja möglicherweise eine vorsätzliche Manipulation dar und führt zu höheren Emmisionswerten. Erlischt ggf. sogar die ABE und es wäre mit Problemen beim TÜV zu rechnen?

Das sind meinerseits nur Vermutungen, würde aber da dennoch aktiv werden.

Gruß

Steven