

Nervöses Hin- und Herschalten zwischen 7. und 8. Gang

Beitrag von „Twingoli“ vom 9. August 2022 um 20:10

Servus Marco,

Bei meinem FL von 08/2017 wurde eine Änderung der Getriebesteuerung durchgeführt, nachdem ich reklamiert hatte, dass der T „beim kleinsten Druck aufs Gaspedal zwischen 80 - 120 nervös runterschaltet und dann sofort wieder hoch“ und dass das bei einem Diesel mit 580 nm wohl ein Scherz wäre. In Folge machte ein VW-Meister eine Probefahrt mit mir und konnte das nachvollziehen. Angeblich gäbe es eine TPI dazu.

Im Motortalk-Forum wurde eine Maßnahme 3539 genannt. Ob diese Nummer stimmt, weiß ich nicht, habe leider auch keine Doku dazu bekommen, was geändert wurde.

Fakt ist jedoch, dass mein 2017er Touareg wieder die Gänge hält, wie der 2012er davor.

Viel Erfolg