

Erkennt nicht Leerlauf um Diffentialsperre zu wechseln und zittert bei 120Kmh

Beitrag von „Touareg142“ vom 11. August 2022 um 11:36

Hi, entweder der Geber an Getriebe. Den kannst du aber ausbauen und durchmessen.

Alternativ der Kabelstrang (wie bei mir), da war das grüne Kabel bei einer Steckverbindung beschädigt.

Mach es möglichst bald, weil wenn du mit der Untersetzung heimfahren musst, ärgert es dich noch mehr ☹️ - ich hab da leider Erfahrung.

LG, Lorenz