

AGR-Durchsatz zu klein

Beitrag von „Manuel1993“ vom 11. August 2022 um 23:36

Guten Abend liebe Touareg Gemeinde 😊

Ich bräuchte bitte wieder einmal eure Hilfe 😊

Ich fahre den Touareg 7P mit dem CASA Motor, und letzte Woche habe ich mit VCDS den Fehlerspeicher einmal abgefragt, und leider war der Fehler abgelegt AGR-Durchfluss zu gering, ich habe keinen leistungsverlust oder auch kein aufleuchten eines Motorsymbolen oder ähnliches nur den Fehler im Fehlerspeicher, ich habe dann den Fehler gelöscht und nach ca 10 Minuten war der Fehler wieder da, mir hat das leider keine Ruhe gelassen deswegen habe ich das Problem diese Woche in angriff genommen, was ich alles versucht habe ist

AGR-Leitungen von Turbo zum Kühler ausgebaut und auf Verstopfungen kontrolliert.

AGR-Leitungen von der Drosselklappe zum Kühler ausgebaut und auf Verstopfungen kontrolliert.

AGR-Kühler gereinigt, und mit Druckluft durchgeblasen um Verstopfungen aus zu schließen.

Luftmassenmesser gegen einen neuen getauscht.

AGR Ventil getauscht.

Alles hat nichts geholfen der Fehler kommt nach 10 Minuten wieder im VCDS 😞

Hatte vielleicht schon mal jemand diesen Fehler und kann mir bitte weiter helfen 😊

Fahren nämlich ende August nach Kroatien und möchte dann nicht liegen bleiben oder ähnliches 😞

Danke euch schon einmal 😊