

# AGR-Durchsatz zu klein

Beitrag von „Manuel1993“ vom 12. August 2022 um 11:37

Servus 😊

Danke dir für die schnelle Info 😊

Ja von dem Zahnausfall der Drosselklappe habe ich hier im Forum auch schon gelesen aber da müsste angeblich der Motor auch im Leerlauf unruhig laufen, was bei mir nicht der Fall ist.....hängt es leicht mit der Umgebungstemperatur zusammen ? die erhält er ja normalerweise von dem Aussentemperaturensor in der Stoßstange 😞 lg