

# AGR-Durchsatz zu klein

Beitrag von „Manuel1993“ vom 12. August 2022 um 12:45

Servus 😊

ich habe soeben die Drosselklappe, die neben dem Ölmesstab verbaut ist ausgebaut und zerlegt, die Zähne sind weder abgenutzt noch defekt, habe die Drosselklappe jetzt wieder eingebaut....ich bin am ende mit meinem Latein :-(.....ich habe alle Schwachstellen des AGR-Systems erneuert oder geprüft und der Fehler ist trotzdem noch im Fehlerspeicher abgelegt 😞

lg