

# AGR-Durchsatz zu klein

Beitrag von „Manuel1993“ vom 12. August 2022 um 13:38

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

Zieh mal bitte den Stecker vom LMM. Schau mal ob er dann stabil läuft.

Gruß Peter

Servus Peter 😊

LMM habe ich schon erneuert, brachte leider auch nichts

Ig