

Steuerkette Rasseln Warmstart 262PS Facelift

Beitrag von „forni“ vom 16. August 2022 um 19:14

Hallo zusammen

Hatte eine spannendes Gespräch mit einem VW Techniker. Dass das Klappern nur sporadisch Auftritt ist dem Zufall geschuldet. Je nachdem wie die Nockenwelle und Kurbelwelle steht gibt es einen Zug auf der Seite der Kette wo der Kettenspanner ist. Ist der Spanner nicht dicht klappert es nach einer gewissen Zeit. Im Prinzip ist es nicht so tragisch, da die Kette nicht überspringen sollte durch dieses erste Klappern. Das Problem ist aber, dass die Kette auf den Spanner schlägt und diesen kaputt machen kann. Ich werde darum wohl diese Reparatur machen lassen, auch wenn der Motor sonst top läuft und es nur hin und wieder auftritt.

Gruss