

Steuerkette Rasseln Warmstart 262PS Facelift

Beitrag von „northpower“ vom 18. August 2022 um 10:34

Ich hab das gleiche Problem. EZ 2016 / 96Tkm

Gerade bei den jetzigen Temperaturen hab´ich das Gefühl der/die Spanner läuft eher leer als sonst.

Die Karre stand gerade ne Woche und da war der Start echt krass.

Ich werd mal auf 5-30er Öl gehen und schauen ob es sich bessert.

Ich hatte kürzlich die Aussage bekommen dass die Ketten so weit gelängt seien, dass der/die Spanner so weit ausgefahren seien dass sie Öl verlieren. Auch kam die Empfehlung im Sommer 5er und im Winter 0er Öl zu fahren.

Die Erklärung mit der Nockenwellenstellung finde ich aber auch interessant