

Holzeinlagen gebrochen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. März 2005 um 14:36

Hallo, das Problem sollte seit einiger Zeit gelöst sein. Meiner Info nach lag das Problem an unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Holz und Klarlackbeschichtung. Der Phaeton war noch mehr betroffen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. 😊