

Knacken im Armaturenbrett

Beitrag von „Coronet“ vom 18. August 2022 um 14:35

Seit ein paar Tagen kann man vorne in meinem T 7P ein deutliches Knacken hören, das sich manchmal alle 30 bis 60 Sek wiederholt. Es kommt aus dem oberen Bereich des Armaturenbretts zwischen Mitte und rechts. Da es sich verändert, auch die Zeitabstände, wenn ich an der Klimaanlage testweise etwas verändere, also verstelle (Luft Unten, Mitte, Oben, Gebläse leicht - stark usw.), muss es mit der Klimatisierung zusammen hängen. Es hört sich an, als ob eine Klappe zu- oder aufgehen wollte, aber irgendwie nicht kann.

Hat jemand schon Ähnliches gehabt und Näheres rausgefunden ?

Danke für eure Tipps !