

Gebläsegeschwindigkeit nicht einzeln für links/rechts regelbar

Beitrag von „Mursel“ vom 23. August 2022 um 06:21

Hallo an alle,

ich bin seit kurzem Besitzer eines Touareg 3.0 V6 von 2009, sehr schönes Auto. Habe auch schon so einiges heraus gefunden und geändert. Aber beim Gebläse finde ich keine Lösung.

Folgendes Problem:

Es ist eine 2C Klimananlage

Es sind 2 Gebläseschalter vorhanden einer links, einer rechts, für die entsprechende Seite zum steuern(so steht es geschrieben)

Wenn ich links den Schalter betätige ob + oder - , verstellt sich rechts auch die Gebläseeinstellung, andersrum genau das gleiche.

Gibt es da einen Trick / Tastenkombi, damit ich die Seiten wieder einzeln steuern kann?

Schonmal vielen Dank