

Getriebesteuergerät nicht mehr lieferbar

Beitrag von „wolf2“ vom 29. August 2022 um 09:37

Sorry, ich habe schon lange vom R5 TDI auf einen 3L Sechszylinder TDI gewechselt!

Leider habe ich mein Profil nicht gepflegt!

Zu dem Thema Sensor, sagt die Werkstatt sie wären sicher dass der Radsensor nicht defekt wäre und VW hätte nach Prüfung aller Testergebnisse empfohlen das Getriebesteuergerät zu wechseln!