

Getriebesteuergerät nicht mehr lieferbar

Beitrag von „coala“ vom 29. August 2022 um 09:49

[Zitat von wolf2](#)

Sorry, ich habe schon lange vom R5 TDI auf einen 3L Sechszylinder TDI gewechselt!

Leider habe ich mein Profil nicht gepflegt! [...]

Und dann stellt sich ganz besonders die Frage (beim R5 TDI war das ja noch eindeutig...) welches Modell (7L, 7P oder CR) fährst du denn nun aktuell? Vielleicht aktualisierst du das ja mal in deinem Profil, dazu haben wir ja die entsprechenden Profelfelder nebst Empfehlungen zur Syntax der Einträge 😊.

Der Fehlereintrag mit dem defekten Drehzahlfühler kommt ja nicht von ungefähr, ich wäre da skeptisch, ob das tatsächlich richtig geprüft wurde. Ist dieser Fehler denn als sporadisch oder permanent klassifiziert?

Grüße

Robert