

Lüftung spinnt

Beitrag von „forni“ vom 13. September 2022 um 14:08

Hallo

Ich habe folgende Fehlermeldung an meinem 11/2015 FL Touareg.

0258 : Control Module for Air Blower

B10BB[9] Internal Error

Confirmed - Tested Since Memory Clear

Die Lüftung geht für 5 Sekunden an, dann wieder aus für ca. 15 Sekunden, dann kommt sie wieder.

Für Tipps bin ich dankbar.

LG

Peter