

# **Mallory 21Zoll, welches Zubehör wird benötigt**

**Beitrag von „Kuckuck“ vom 14. September 2022 um 23:17**

Hi nochmal,

nach ca. 50 km ist bei mir der rechte RDKS Sensor ausgefallen und zeigt nichts mehr an, laut Lesegerät wird der Sensor auch korrekt gefunden.

Die weiteren 3 Sensoren funktionieren tadellos.

Habe über 5Q0 907 275 B die Sensoren in der Bucht gekauft.

Hatte bereits jemand solch ein Phänomen?

Grüße