

# **Leichte Drehzahlerhöhung im 8. Gang. beim Beschleunigen nach Ölauffüllung**

**Beitrag von „pe7e“ vom 16. September 2022 um 15:54**

Hi,

Problem gefunden: Kennfeldoptimierung.

Lass es rückgängig machen oder das Getriebe darauf anpassen. Das Drehmoment passt jetzt nicht mehr zur Drehzahl und dem Öldruck. Tunern, die häufiger Touaregs machen ist das bekannt...

Gruß Peter