

# **Leichte Drehzahlerhöhung im 8. Gang. beim Beschleunigen nach Ölauffüllung**

**Beitrag von „pe7e“ vom 16. September 2022 um 19:36**

Hallo GüntherK,

glaube mir... bei Kennfeldoptimierung kenne ich mich ziemlich gut aus. Der Wandler wird mittels Öldruck überbrückt. Wenn zu wenig Öldruck da ist, weil das Drehmoment für die Drehzahl zu hoch ist, dann überbrückt der nicht.

Gruß Peter