

Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „Pechente“ vom 19. September 2022 um 13:32

Hallo zusammen,

ich habe ein kurzes Update zu meinem Fehlerbild:

Ich habe an beiden Außenspiegeln die Verstelleinheit gewechselt. (Siehe Anleitung weiter oben)
Hier nochmal die Teilenummer der Stellmotoren 7L6959577. Lt. ETKA sind linke und rechte Seite baugleich.

Die Spieglrverstellung funktioniert nach dem Tausch der Teile auch wieder...

ABER: mein Rechter Spiegel fährt nun spiegelverkehrt zu meinem Verstellungswunsch. D.h. ich drücke den Verstellknubbel nach rechts und der Spiegel fährt nach links. Beim linken Spiegel funktioniert es, wie es meines Erachtens auch soll. D.h. ich drücke den Verstellknubbel nach rechts und der Spiegel fährt nach rechts.

Ein falsches Anstecken kann ich ausschließen, da die Stecker einen Verpolungsschutz haben. Habe ich etwas falsch gemacht, oder ist das ein Normales Verhalten beim T1?

Vielen Dank und Grüße!