

Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „coala“ vom 20. September 2022 um 09:21

Servus,

definitiv ein Problem, es verhält sich so, wie Frank schon schrieb. Beide Spiegel bewegen sich, die Blickrichtung betreffend und bei allen Generationen des Touareg, analog zur Richtung in die der Verstellknopf gedrückt wird.

Grüße

Robert