

Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „coala“ vom 20. September 2022 um 11:52

[Zitat von juma](#)

Servus,

war es beim TI nicht auch so -analog zum Rest der Komzernflotte-, dass beim Verstellen des linken Spiegels der rechte Spiegel die Bewegung mitgemacht hat, nur eben in die entgegengesetzte Richtung? [...]

Servus,

den Gedanken hatte ich auch schon. Das ist im Menü der Punkt "Synchrone Spiegelverstellung" bzw "Synchron verstellen". Ich habe das gestern schon bei meinem Fahrzeug durchprobiert, allerdings eben beim Touareg III, evt. ist das beim 7L noch anders umgesetzt(?), das kann ich nur leider nicht testen.

Zumindest beim TG III/CR muss der Verstellknopf für den Spiegel auf der Position "L" stehen um dieses Phänomen der gegensätzlichen vertikalen Spiegeleinstellung nachzustellen. Steht der Knubbel hingegen auf "R", dann wird nur der rechte Spiegel verstellt und zwar in der "richtigen" Richtung.

Das sollte [Pechente](#) aber in jedem Fall mal ausprobieren!

Grüße

Robert