

Luftfahrwerk Fehler: Stop....rot

Beitrag von „lbo“ vom 20. September 2022 um 23:41

Hallo zusammen,ich habe gleiche fehler habt ihr was gefunden?bei mir war hinten links Sensor Defekt gewechselt hinten geht wieder hoch aber rechts ist 3cm tiefer als links vorne und hinten und wegen Fehler lass nicht Kalibrieren was kann ich tun?