

## **7P Steuerkettenkasten undicht bei 55.000 km; Werkstattempfehlung gesucht**

**Beitrag von „Dirk1105“ vom 27. September 2022 um 23:12**

### **Steuerkettenkasten undicht/ Werkstattempfehlung gesucht**

Hallo und guten Abend, gerade neu hier und schon brauche ich bitte einen Tip . Mein 7P Touareg, 3.0, Diesel ist am Steuerkettenkasten geringfügig undicht. Kann ich damit weiter fahren ? Wo kann man dieses Problem fachgerecht und kostengünstig reparieren lassen? (Selber reparieren kann ich leider nicht)