

Seltsames Geräusch ,lastabhängig

Beitrag von „toby2003“ vom 30. September 2022 um 13:51

Hallo,

Seit einiger Zeit ist bei meinem T2 Bj.2013 (140 000km) im Innenraum ein seltsames,schwer zu definierendes Geräusch zu hören.

Hauptsächlich bei Lastwechsel im unteren Drehzahlbereich.Hört sich an wie ein Düsenflieger.

VW kann es nicht eindeutig klären,mit Spezialwerkzeug,Geräuschesensoren versucht zu lokalisieren , ohne Erfolg,sie Tippen auf irgend ein Lager im Voderachsgverteilergetriebe.Aber eben genau weiss man es nicht.Kostenvoranschlag liegt bei 5500 Euro.

Garantie,dass das Geräusch dann weg ist gibt es natürlich nicht.

Getrieben wurde erneut.

Ich könnte weiterfahren, wenn es zu schlimm werden würde, käme eine Fehlermeldung und das Auto würde liegen bleiben, sonst würde nichts passieren können.

Kennt Jemand das Problem und kann helfen?

