

# Anlasser gibt kein Mux

**Beitrag von „BMF“ vom 2. Oktober 2022 um 02:41**

Hey alle zusammen,da möchte ich kurz etwas zu schreiben.Im Display stand Motor Startet jedoch auch nach neuem Anlasser etc. keinen Mucks.Tagelang gesucht,alle Massepunkte kontrolliert,erneuert etc. Keinen Fehlereintrag außer kurzzeitig mal Kurzschluss an Kl. 50. Fehler war am C20 Relais der Stecksockel für Klemme 30 hatte nen wackler und somit schlechten Kontakt. Lg Bodo