

# 14581 - Fehler Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) - Touareg 7P5 aus 2012

Beitrag von „Bergheimer“ vom 3. Oktober 2022 um 13:10

[Zitat von Trend71](#)

Hallo Peter,

.....Ich werde die Glühkerze nicht selbst wechseln und hoffe dass die Werkstatt dies hinbekommt.

Servus,

die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Was Peter richtigerweise erklärt hat : Die Kerze bekommst Du nach Werkstattangaben nicht so einfach raus.

Die Werkstatt wird Dich auf die Gefahren hinweisen und wahrscheinlich sollst Du dann so einiges an Haftungsausschlüssen unterschreiben. Es kommt sicherlich mehrmals das Wort Zylinderkopf vor....

Sollte ich jemals das gleiche Problem haben, wird nichts dran gemacht.

Habe meinen BMW R6 Diesel mit komplett defekter Glühanlage in die 450TKM gefahren.

Bei BMW war das Problem des Wechsels allerdings noch schlimmer gelagert.

VG

didi