

# **14581 - Fehler Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) - Touareg 7P5 aus 2012**

**Beitrag von „Trend71“ vom 3. Oktober 2022 um 17:23**

Hallo Peter,

vielen Dank für Deine Hilfe,

Die Batterie wurde vor etwa einem Jahr getauscht.

Ich werde die Glühkerze nicht selber rausdrehen und wechseln.

Ich hoffe, dass die Werkstatt weiß, wie man die tauscht, ohne sie abzubrechen. Ich werde Deinen Tip jedoch ausdrucken und mal ins Auto legen.

Viele Grüße

Oliver