

# ACC und Frontassist nicht verfügbar

Beitrag von „schrauber7P“ vom 13. Oktober 2022 um 09:20

Update:

VCDS Distanzregelung 7P6 907 561C --> Steuergerät Defekt B2000

Distanzregelung II 7P6 907 541C --> Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert U1113

Würde somit fast behaupten, dass der rechts Radarsensor 561C hopps ist, und der linke deswegen auch den Fehler wirft.

Jemand eine Idee? 🤔