

7L6 Servolenkung - Leitungsdefekt durch Korrosion

Beitrag von „Pechente“ vom 13. Oktober 2022 um 18:59

Hallo Robert,

danke für die schnelle Rückmeldung!

Ich hatte befürchtet, dass es die Druckleitung ist, weil im halben Motorraum Ölnebel hängt.

Das Auto bleibt auf alle Fälle erstmal unbewegt auf der Grube.

Ist folgende Leitung der korrekte Ersatz?

7L6 422 893 BC

Vielen Dank und Grüße!